

## Steyr 9086 A T

TRAKTOREN / STANDARD TRAKTOREN

**EUR 18.338**

inkl. 13%  
MwSt./Verm.



Nr. 69407

### Allradtraktor

- mit Baujahr: 1994
- mit Betriebsstunden: 12854
- mit 40 km/h Bauartgeschwindigkeit
- mit Zapfwelle 540/540E/1000
- mit Turbolader
- mit hydr. Anhängerbremse
- mit Schaltgetriebe
- mit EHR
- mit Luftsitz
- mit Klimaanlage
- mit Heizung
- mit Bereifung 425/75 R20 30%
- mit Bereifung 460/85 R30 50%
- mit Fronthubwerk
- mit Hauer Konsole
- mit 3 DW Steuergeräte
- mit 7 polige Steckdose
- mit 3 polige Steckdose
- mit 2 Arbeitsscheinwerfer hinten
- mit Außentaster für Heckhubwerk
- mit 4 arbeitsscheinwerfer vorne
- mit mech Kreuzhebel
- mit Beifahrersitz
- mit aufstellbare Frontscheibe

### Mit folgenden Mängel:

- Betriebsbremse fällt durch und Bremsflüssigkeitsbehälter leer
- 2 x Einsatz Türschloss erneuern

### KONTAKT

#### HÄNDLER

Schwarzmayr Landtechnik

#### ANSPRECHPARTNER



Lisa Mitterbauer

#### KONTAKTDATEN

Kochreith 10  
4971 Auroldmünster  
Tel.: +43 (0) 7752 86502  
Mob.: +43 676 841941208  
Mail: [verkauf@schwarzmayr.at](mailto:verkauf@schwarzmayr.at)

### UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik  
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster  
+43 (0) 7752 86502

### KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

- Hubstrebe rechts komplett erneuern
- Dichtgummi der Heckscheibe erneuern
- Seitenstabilisatoren links und rechts und Hubstrebe links gängig machen (eingerostet)
- Heckhubwerkszylinder links abdichten
- Gasdämpfer Heckscheibe 2 x erneuern
- Gasdämpfer Türen links und rechts erneuern
- Gasdämpfer Dachhaube erneuern + Halterung mit Kugelkopf abgerostet
- Gasdämpfer Motorhaube erneuern
- Sitzpolster des Fahrersitzes stark beschädigt
- 2 x Rückstrahler erneuern
- Lenkrad beschädigt -> ggf erneuern
- Hupe erneuern
- Außenspiegel links erneuern
- Blinker links und rechts defekt
- Bremslicht reparieren
- Undichtheit bei Dachhaube beheben
- Heizungsseilzug defekt
- Zulaufschläuche des Heizungsventils stark aufgeweicht
- EHR Blinkcode 32 beheben

L= 4,30m

B= 2,25m

H= 2,65m

gebraucht aus Vermittlung 13% MwSt.

Das Verkaufsteam der Fa. Schwarzmayr zeigt Ihnen das Gerät/Maschine gerne und bittet um Terminabsprache zwecks Besichtigung bei uns am Betrieb. Wir sind auch Samstags bis 12:00Uhr für euch da!

Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein Angebot per Mail. Freuen uns auf einen Besuch oder auf eine Anfrage.

## LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 1994	Leistung PS: 86	Betriebsst.: 12853
40 km/h	540/540E/1000	Allrad
Anzahl der Zylinder: 4	Außenbedienung Heckhydraulik	Außenbedienung Heckzapfwelle
Bereifung hinten: 460/85 R30	Bereifung vorne: 425/75 R20	EHR
Fahrzeugpapiere vorhanden	Fronthydraulik	Frontladerkonsole
hydraulisches Bremsventil	Kabine	Klimaanlage
Lastschaltgetriebe	Luftsitz	manuell

## UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik  
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster  
+43 (0) 7752 86502

## KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

mechanisch

Radio

Reifenprofiltiefe hinten  
(%): 50

Reifenprofiltiefe vorne  
(%): 30

Turbolader

**UNTERNEHMEN:**

Schwarzmayr Landtechnik  
Kochreith 10, 4971 Auroitzmünster  
+43 (0) 7752 86502

**KONDITIONEN:**

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.