

Sonstige Subaru 13.5 EH41 für JET Hydro

REPARATUR UND ERSATZTEILE / SONSTIGE REPARATUR UND ERSATZTEILE

**Preis auf
Anfrage**
MwSt. keine Angabe



Subaru 13.5 EH41 Ersatzmotor für JET Hydro
13.5PS bei 3600 U/min
404ccm

Bilder können abweichen.

KONTAKT

HÄNDLER

Maschinen Steiner GmbH

KONTAKTDATEN

Maschinen Steiner Platz 1
9833 Rangersdorf
Tel.: +43 4823 357

UNTERNEHMEN:

Maschinen Steiner GmbH
Maschinen Steiner Platz 1, 9833 Rangersdorf
+43 4823 357

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.